

Отдел по охране памятников архитектуры
Управления по Делах Архитектуры при Совете Министров РСФСР

П А С П О Р Т
НА ПАМЯТНИК АРХИТЕКТУРЫ

Новый охранный №	Старый охранный №	Наименование и адрес памятника	Основная дата памятника
		4 УГЛОВЫЕ БАШНИ и ВОДЯНАЯ БАШНЯ ансамбля б.Прилуцкого м-ря. г.Вологда, село Прилуки.	1656 г.

1. Даты основных пристроек и перестроек

Тесовые покрытия шатров заменены железными
/дата не установлена/.

2. Автор, строитель, заказчик

Выстроены "Монастырской казной" при архимандрите Ионе.

3. Произведения живописи, скульптуры и декоративного искусства, связанные с памятником

Фасады башен окрашены в белый, оранжевый и розовый цвета. Верх башен оформлен поясами из арочек с бойницами и машикулями.

Северо-западная башня имеет более сложное оформление фасадов.

4. В чем ведении находится памятник

Вологодского Райисполкома

5. Кем и как используется

Под складские помещения.

6. Техническое состояние памятника

Фундаменты, в отдельных случаях, дали неравномерную осадку и в стенах имеются вертикальные трещины. Железные кровли повреждены ржавчиной, требуют ремонта и покраски. Шпили на 2 башнях сбиты. Стропила и обрешетка удовлетворительны, кроме Сев.-вост. башни, где стропиловка в верхней части повреждена пожаром 1948 года. /Продолж.см.

вкл. лист/

7. Тип, материал и основные конструкции Башни кирпичные, многогранные в плане. Крыши шатровые с железной кровлей. Поверх их главки на граненых барабанах со шпилевым завершением.

Высота башен от 30 до 45 м. до шпиля.

8. Краткая история памятника

Башни построены одновременно с монастырскими стенами в 1656 г. /См. паспорт на стены Прилуцкого м-ря. п. 8/.

Постройка начата с Сев.-вост. башни; затем строилась Сев.-западная; третьей "Водяная" и последними Юго-запад. и Юго-восточная. /Монастырская опись 1675 г./

Каменные "мешки" Юго-запад. и Юго-восточной башен предназначались для хранения "царской зелейной казны" /пушек, ядер и пороха/.

По Описи 1669 г. в них хранилось 30 пушек, более 150 ядер и 22 фунта пуль и "дробь железной".

п. 6 /Продолжение/

Полы земляные.

Внутренний, полый кирпичный столб - "каменный мешок" Юго-восточной башни дал неравномерную осадку, после чего было проведено его крепление в 1948 г.

Затирка поверхности фасадов и их окраска выветрилась.

10. Основная литература и иконография

СУВОРОВ, Н.И. - Описание Вологодского Спасо-Прилуцкого м-ря. 1884.

САВВАИТОВ, П.И. - Описание Прилуцкого м-ря, 1844 г.

ЛУКОМСКИЙ, Г.К. - Вологда в ее старине. СПб. 1914 г.

11. Кем и когда обмерен памятник, место хранения чертежей обмера и проекта 1939 г. Вологодским БТУ составлен схем. ген. план м-ря и произведен инвентарный обмер "Водяной" башни. Подлинные чертежи в Вологодском Б.Т.У. Копии в Вологодском Обл. Отделе по делам архитектуры и в Управлении по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР.


12. Обследования: В 1945 г. проведено инспектором по охране памятников Вологодского Обл. Отдела по делам архитектуры Георгиевской О.А.

Акты тех. осмотра, учетная карточка, дефектная ведомость и фото в Вологодском Обл. Отделе по делам архитектуры. Копии высланы в Управление по делам архитектуры при Совете Министров РСФСР

Примечания

17.10.46 № 353.

Дата составления паспорта:

Паспорт составил 

10 - Июня 1951.

Ответствен. редактор _____