

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.2 - 1.14.8
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РФ МК Отдел /инспекция/ охраны недвижимых памятников истории и культуры
 (наименование республиканского органа охраны)
 Адрес Вологодская обл. г. Вологда ул. Чернышевского, 37/1
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом жилой

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник архитектуры	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

1904г.

IV. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво-начальному назначению	культурно-просветительное	туристско-экскурсионное	лечебно-оздоровительное	жилые помещения	хозяйст-венное	не исполь-зуется
				+		

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
союзная	республ.	местная	не состоит
		+	
		нет	

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утратившей охранной зоны

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы		
+	+	+			
органы охраны		реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ	
республикан.	местной	республикан.	местной	ГИИ	
+	+				

наличие документов
 Дата составления карточки

Февраль 2001г.

Составитель Карпова М.Г. искусствовед Инспектор по охране памятников

(ф. и. и. подпись)

262



Одноэтажный с мезонином на три стороны деревянный дом с обшивкой вагонкой расположен на углу ул. Чернышевского и Кривого пер.

Архитектура дома выдержана в традициях позднеклассицизма. Скупой декор представлен рамочными наличниками, тягами, профилировкой карнизов. Обработка тесовых крылец имитирует руст.

В основу планировки дома положена анфилада. Сохранились старые полы, печи, оконные рамы, филенчатые двери.

Редкий образец вологодского углового деревянного дома с мезонином на три стороны. Имеет важное градостроительное значение.