

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(НЕДВИЖИМЫЕ)

СУБЪЕКТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Россия.

МК и МК РФ. Управление культурного наследия, художественного образования и
науки Федерального агентства по культуре и массовым коммуникациям.
(наименование федерального органа охраны памятников)

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом жилой.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Памятник Археологии	Памятник Истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва.
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника – для памятников истории)

Конец XVIII – начало XIX вв. (?), середина XIX в., начало XX в.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Вологодская область, Вологодский район,
г. Вологда, ул. Бурмагиных, 38.

V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	Туристско- экскурсион.	Лечебно- оздоровительн.	Жилые помещения	администра- тивное	Хозяйст- венное	не исполь- зуется
	Музей библ. Клуб		больн. санат. д/отд	+	учреждение организация		

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида – 2.

Фото фрагментов – 7.

Фото интерьеров -

Иконографические и архивные материалы -

Генплан –

Обмеры:

план – 2.

разрез –

фасад –

Схема фотофиксации - 1.

Вкладыши – 1 стр. к разделу VIIб.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ:

А)	Для памятников археологии	- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	Для памятников истории	- история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	Для памятников архитектуры и монументального искусства	- автор, строитель, заказчик, история создания.

Жилой дом, судя по характеру строительных и конструктивных приемов, построен в конце XVIII – начале XIX века. Со стороны дворового фасада основной объем первоначально, очевидно, дополняли тесовые сени, о существовании которых свидетельствуют сохранившиеся штрабы от врубок. Не позднее середины XIX в. здание претерпело существенные изменения. В этот период вместо старых сеней со стороны дворового фасада была возведена холодная пристройка, сооруженная из бревен вторичного использования; на первом этаже прорублены новые окна, а на втором этаже некоторые старые окна расширены вниз; на всех фасадах подшит тесовый венчающий карниз. Тогда же в нижних венцах основного сруба были заменены некоторые бревна. В начале XX в. перед входом в сени сооружен бревенчатый тамбур.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника:

В начале XXI в. со стороны дворового фасада пристроена веранда. Внутренняя планировка искажена несколькими тонкими перегородками. Печи переложены.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации).

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА:

А)	Для памятников археологии	-	характер культурного слоя, важнейшие находки.
	Для памятников истории	-	характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	Для памятников архитектуры	-	основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	Для памятников монументального искусства	-	основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Жилой дом - крупное двухэтажное здание, рубленое из бревен, перевязанных в обло, - расположен в глубине участка и обращен к улице продольным западным фасадом. Прямоугольный в плане сруб-шестистенок покрыт вальмовой крышей с выпускным чердачным окном на дворовом, восточном фасаде. Со стороны дворового фасада к дому примыкает бревенчатая, рубленая в лапу, пристройка, имеющая двускатное покрытие, а с севера от нее - небольшой одноэтажный входной тамбур.

По верху стен дома и пристройки проходит крупный, гладкий карниз большого выноса, под которым подшит широкий профилированный тесовый фриз, укрепленный коваными гвоздями. На переднем фасаде, несимметрично разделенном перерубами внутренних стен, размещено восемь оконных осей: две в центре и по три на флангах. На торцевых фасадах расположено по три оконных оси. Все окна прямоугольные, на втором этаже более высокие, чем на первом. По сторонам большинства окон второго этажа, сохранивших старые колоды, бревна имеют характерные подтесы. Над дверным проемом на восточном фасаде пристройки устроен односкатный деревянный навес, опирающийся на консоли. Вход в тамбур оформлен двумя точеными полуколонками с упрощенными капителями.

В интерьере поперечные бревенчатые стены делят дом на три части, в которых в обоих этажах разновременными тонкими перегородками образованы различные по площади комнаты. В пристройке расположена маршевая лестница, ведущая на второй этаж. В основном объеме этажи связаны двумя лестницами - одна из них находится в центральной части дома, вторая - в северной части. Перекрытия плоские.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника:

Чрезвычайно редкий для городской застройки пример деревянного жилого дома конца XVIII - начала XIX в., хорошо сохранившего первоначальный объем и элементы прежней отделки фасадов. (см. вкладыш № 1 к разделу VIIб).

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ:

Литературных и архивных сведений не обнаружено.

характеристика общего состояния:
для памятников археологии

для памятников архитектуры и истории

в интерьере:

для памятников монументального искусства

культурного слоя
важнейших находок

Конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

общее состояние
живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

цоколя
постаменты
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	Аварийное
	+ + + + + + +		

а) категория охраны

Федеральная	Региональная	местная	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану: _____ Нет.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ):
Согласно проекта охранных зон г. Вологды, утвержденного решением Вологодского облисполкома № 494 от 26. 11. 1990 г., здание включено в объединенную охранную зону.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование: Используется под жилье.

д) дата и № охранного документа: Нет.

Дата составления паспорта по культуре и
кинематографии
« 20 » декабря 2006 г.

Составитель:

Шармин П.Н., искусствовед (по материалам
обследования). (ф., и., о., должность или профессия)

(подпись)

М.П. _____ 200 _____ ИР _____

Инспектор по охране памятников

(подпись)

Вкладыш № 1 к паспорту
Вологодская обл., г. Вологда,
ул. Бурмагиных, 38.

Дом жилой, кон. XVIII – нач. XIX вв. (?), сер. XIX в., нач. XX в.

к разделу VII\б.

Предметом охраны объекта культурного наследия являются:


1. Объемная композиция в пределах бревенчатых стен конца XVIII – начала XIX в., а также пристройка середины XIX в. и тамбур перед входом начала XX в.;
2. Композиция переднего и боковых фасадов, включая поздние окна первого этажа, возможно, соответствующие расположению первоначальных проемов;
3. Элементы отделки фасадов: венчающий карниз с фризом, навес над входом в пристройки и оформление дверного проема одноэтажного тамбура;
4. Внутренняя планировочная структура, образованная бревенчатыми стенами.

8

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. ВОЛОГДА
ул. БУРМАГЦЫНЫХ, 38
ДОМ ЖИЛОЙ,
кон. XVIII - нач. XIX в.в. (?)

1 ЭТАЖ

С



0 10 м



■ - кон. XVIII - нач. XIX в.в. (?)
▨ - сер. XIX в.

2

ГЕЛЬФЕР С.В.,
2006 г.

ВОЛОГДСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. ВОЛОГДА
ул. БУРМАГИНЫХ, 38
ДОМ ЖИЛОЙ,
кон. XVIII - нач. XIX в.в. (?)

2 ЭТАЖ



- - кон. XVIII - нач. XIX в.в. (?)
- ▨ - сер. XIX в.


2
ГЕЛЬФЕР С.В.,
2006 г.

[illegible][illegible]

pm 4. 25.05.93 *offering*

МЖКХ		Вологодское бюро		РОФСР
Лист		ИНВЕНТАРНЫЙ ЛААН		Масштаб
№		строение по уч.		1:200
		Березинский		
		Харьков № 38		
Дата	Исполнители	Фамилия, имя, отчество	Подпись	
3/II-77	Тотник	Смирнова	Смир-	
25/II-77	Березин	Дрова	Дров-	
	Изд. бю о	Иванова		

Бурматиных, 38



4 л. Бурлягчных - (38


19, 10, 98.

Ревиз-

МЖХ	Вологодское бюро технической инвентаризации	РСФСР
Лист	ИНВЕНТАРИЙНЫЙ ЛИСТ	Масштаб
№ 1	ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА по ул. Бурмагиных 38	1:500
Дата	11.11.1988	Подпись

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. ВОЛОГДА
ул. БУРМАГИНЫХ, 38
ДОМ ЖИЛОЙ,
кон. XVIII - нач. XIX в.в. (?); оер. XIX в.

СХЕМА ФОТОФИКСАЦИИ



2

ГЕЛЬФЕР С.В.,
2006г.



Фото 1. Вологодская область, г.Вологда, ул. Бурмагиных, 38.

Дом жилой, кон.XVIII-нач.XIX в.в. (?).

Общий вид дома в застройке усадьбы с юга.

Фото Гельфера С.В., 2006 г.

000+112 259 111111 10+ 11 021*041

Фото 2. Вологодская область, г.Вологда, ул. Бурмагиных, 38.

Дом жилой, кон.XVIII-нач.XIX в.в. (?).

Общий вид дома со стороны главного фасада, с северо-запада.

Фото Гельфера С.В., 2006 г.

000+112 259 111111 10+ 11 021*041



Фото 4. Вологодская область, г.Вологда, ул. Бурмагиных, 38.

Дом жилой, кон.XVIII-нач.XIX в.в. (?).

Фрагмент заднего дворового фасада. Боковой одноэтажный прируб
входа и заложенный оконный проем второго этажа основного
объема дома.

Фото Гельфера С.В., 2006 г.

Фото 3. Вологодская область, г.Вологда, ул. Бурмагиных, 38.

Дом жилой, кон.XVIII-нач.XIX в.в. (?).

Фрагмент заднего дворового фасада, центральный прируб.

Фото Гельфера С.В., 2006 г.

СНО.270 11 192 111111 652 2111000

СНО.260 11 191 111111 652 2111000



Фото 6. Вологодская область, г.Вологда, ул. Бурмагиных, 38.
Дом жилой, кон.XVIII-нач.XIX в.в. (?).
Фрагмент главного фасада. Окно 2 этажа.
Фото Гельфера С.В., 2006 г.

110.187 11 +01 111111 652 211+000

Фото 5. Вологодская область, г.Вологда, ул. Бурмагиных, 38.
Дом жилой, кон.XVIII-нач.XIX в.в. (?).
Фрагмент главного фасада. Центральная часть.
Фото Гельфера С.В., 2006 г.

110.217 11 +01 111111 652 211+000



Фото 8. Вологодская область, г.Вологда, ул. Бурмагиных, 38.
Дом жилой, кон.XVIII-нач.XIX в.в. (?).
Фрагмент бокового, южного фасада. Окно 2 этажа.
Фото Гельфера С.В., 2006 г.

Фот. 242 11 191 ММММ 652 211+000

Фото 7. Вологодская область, г.Вологда, ул. Бурмагиных, 38.
Дом жилой, кон.XVIII-нач.XIX в.в. (?).
Фрагмент главного фасада. Окно 1 этажа.
Фото Гельфера С.В., 2006 г.

Фот. 192 11 192 ММММ 652 211+000



Фото 9. Вологодская область, г.Вологда, ул. Бурмагиных, 38.
Дом жилой, кон.ХVIII-нач.ХІХ в.в. (?).

Фрагмент бокового, северного фасада. Дверь входа в северном крыльце.

Фото Гельфера С.В., 2006 г.

00000112 223 00000 100 11 167*012