

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА _____ Р С Ф С Р

Министерство культуры. Главное Управление по охране памятников истории и
(наименование республиканского органа охраны памятников) культуры.

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом Ситникова.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникнове-
ние памятника — для памятников истории)

1868 год.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Вологодская область, город Вологда,
(АССР, край, область, район, автономная обл.,
улица Герцена 36.

национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей библ. клуб		бол.н. санат. д/отд.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида —	4
Фото фрагментов —	15
Генплан —	2
Обмеры: план —	
фасад —	
разрез —	
Схематический план	3
охранной зоны —	
Вкладыши —	2 стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

По сведениям городского БТИ дом был построен в 1868 году. Натурные обследования и архитектурно-стилистический анализ декоративной обработки его фасадов не противоречат этой дате. По рассказам местных жителей дом был построен купцом I-ой гильдии Ситниковым.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Перестроен и утрат нет. Под окнами первого этажа на северном и частично восточном фасадах сделана новая обшивка, частично утрачено резное убранство наличников и аттика, внутренняя планировка искажена поздними временными перегородками, частично утрачено убранство интерьеров.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Отдельностоящий двухэтажный деревянный дом поставлен по красной линии улицы Герцена. Здание рублено "в обло" с остатком, сруб поставлен на кирпичный цоколь /размер кирпича 25х12х8 см., кладка верста, раствор известковый, шов с подрезкой, оштукатурен/. Фасады обшиты узкими профилированными досками и выкрашены в светло-коричневый цвет, наличники окон побелены. К невысокому "Г"-образному в плане объему здания с западной стороны примыкает прямоугольная в плане двухэтажная пристройка, с северо-западного угла расположены холодные сени с крытым балконом над входом. Композиционное построение фасадов /северного и западного/, имеющих трехчастное деление близко к приемам позднего классицизма, декоративное оформление наличников, выполненное в технике пропильной резьбы, — русском, народном стиле. Наиболее эффектно выглядит главный, северный фасад. Центральная его часть выделена небольшого выноса ризалитом в три световых оси. Углы обработаны поэтажными лопатками, во втором этаже украшены спаренными колонками. Оконные проемы ризалита в первом и втором этаже закруглены в арочные ниши, архивольты которых украшены резьбой и навершием, а тимпаны веерообразной розеткой. Оконные проемы боковых частей в первом этаже имеют щипцовое завершение, богато украшенное резьбой, во втором этаже над окнами помещены упрощенные сандрики в виде полочки.

/Смотри вкладыш № I/

Выстроенное в середине XIX века здание является примером характерной для Вологды жилой купеческой застройки. Типичный для своего времени памятник представляет двухэтажный дом на три квартиры с богато украшенным резьбой

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

/Смотри вкладыш № 2/

Вологодское межгородское БТИ, инв. № 817.

Обмерные планы, схематические планы, кроки, негативы и фотографии находятся в Вологодском областном Управлении культуры.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+			
в интерьере:	живописи скульптуры прикл. иск-ва		+		
для памятников монументального искусства	цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
		+	

Решение Вологодского облисполкома от

б) дата и № документа о принятии под охрану
27.04. 1977 года, № 257.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны памятника не разработаны.

ЦНИИЭП градостроительства города Москвы в 1975 году разработало проект "Определения влияния памятников архитектуры на этажность и характер застройки центральной части Вологды", руководитель темы Регамэ. Проект был согласован с Государственной инспекцией по охране памятников истории и культуры МК РСФСР, согласование б/д.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование ДОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПОД ЖИЛЬЕ.

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

« ноябрь 1983 г.

Составитель

Искусствовед Финогенов А.И.

(ф. и. о., должность или профессия)

(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

Вкладыш № I

к паспорту "Дом Ситникова", Вологодская область,
город Вологда, улица Герцена 36.

УИ-а продолжение: Сандрики и нижние части окон украшают резные вставки. Боковые части наличников в виде изящных точеных полуколонок завершены резными консолями. Центральная ось фасада акцентирована ступенчатым аттиком, с щипцовым завершением и богато декорированного резьбой. Скромнее выглядит убранство остальных фасадов, наличники их окон ^{второго этажа} повторяют убранство окон боковых частей второго этажа северного фасада. Оконные проемы первого этажа западного и восточного фасадов, а так же окон обоих этажей южного, дворового фасада имеют простые рамочные наличники. В центре восточного фасада во втором этаже помещено тройное окно, западный — завершен невысоким фронтоном, тимпан которого прорезан полуциркульным чердачным окном, а центральная часть выделена ризалитом в три световые оси. По горизонтали объем здания разделен подоконными тягами. Верхняя часть стен, трактованная как широкий гладкий антаблемент с лентой филеок, отрезан от поля стены карнизом. Большого выноса кровля стропильной конструкции по обрешетке покрыта железом.

Вход в здание помещен в северо-западном углу улицы. Над входом крытый балкон, украшенный пропиленной резьбой и завершенный щипцовой кровлей в центре. Кровлю балкона поддерживают четыре столба, между которыми помещена балюстрада. Под балконом расположены две двери одна из которых ведет на первый этаж, другая — на двухмаршевую деревянную лестницу. Филечатые двухстворчатые двери имеют крупные вставки, верхние прорезаны щелевидными окнами. Первый этаж, который сдавался в наем, разделен на две половины капитальной стеной. В западной большей половине разновеликие комнаты группируются вокруг почти квадратной в плане прихожей. Вход в восточную половину так же с улицы, но расположен в центральной части восточного фасада. Поперечная стена делит восточную, меньшую половину первого этажа на две сообщающиеся между собой комнаты. Во втором этаже небольшая почти квадратная в плане прихожая и узкий коридор, отделяют анфиладу из трех комнат, расположенных вдоль север-

/Смотри вкладыш № 2/


Вкладыш № 2

к паспорту "Дом Ситникова", Вологодская область,
город Вологда, улица Герцена 36.

УП-а продолжение: ного фасада. Комнаты расположенные вдоль южного и восточного фасада, отдельные или смежные между собой. В первом этаже сохранились печи украшенные пилястрами и арочными нишами, печь в северо-восточной комнате второго этажа облицована белым кафелем /размер кафеля 23,5x43,5 см./. Двери анфилады с полуциркульными завершениями, двери, выходящие в прихожую и коридор филежчатые, двухстворчатые, прямоугольные. В комнатах обоих этажей сохранились цельнотянутые штукатурные камины. В Юго-западной части, в пристройке находится одномаршевая "черная" лестница, ведущая во двор. Перекрытия во всех этажах плоские, полы крашенные деревянные.

УП-б продолжение: наличники и балком над входом второго этажа.


Вологодская область
г. Вологда, ул. Герцена, д. 36
Дом Ситникова. 1868 г.
План 1-го этажа



Обмерили: Финогенов А. И.
Антипова Е. А.
Выполнила: Антипова Е. А.
1983 г.

Вологодская область
г. Вологда, ул. Герцена, д. 36
Дом Ситникова. 1868 г.
План 2-го этажа

↓
С




0 10 м

3

Обмерили: Финогенов А.И.
Антипова Е.А.
Выполнила: Антипова Е.А.
1983 г.


Вологодская область
г. Вологда, ул. Герцена, д. 36
Дом Ситникова. 1868 г.
Схема кровли



Обмерил: Финюгенов А.И.
Антипова Е.А.
Выполнила: Антипова Е.А.
1983 г.


Вологодская область
г. Вологда, ул. Герцена, д. 36
Дом Ситникова, 1868 г.

Схема фотофиксации 1-й этаж.



Обмерили: Финогенов А.И.
Антипова Е.А.
Выполнила: Антипова Е.А.
1983 г.

Вологодская область
г. Вологда, ул. Герцена, д. 36
Дом Ситникова, 1868 г.
Схема фотофиксации. 2-й этаж.



Обмерили: Финогенов А. И.
Антипова Е. А.
Выполнила: Антипова Е. А.
1983 г.



Вологодская обл.

1

г. Вологда

ул. Герцена, д. 36

Дом Ситникова, 1868г.

Северный фасад.

Рот Ринченкова Л.И. 1983г.



Вологодская обл.
г. Вологда

(2)

Ул. Герцена, д. 36

Дом Ситникова, 1868г.

Замесный расклад.

Род Ринченоев А.И. 1983г.



Вологодская обл.

г. Вологда

ул. Герцена, д. 36

Дом Литвинова, 1868г.

Восточный фасад,

3

Рос. Ринченкова А.И. 1983г.



Вологодская обл.

г. Вологда

ул. Герцена, д. 36

Дом Ситникова, 1868г.

Общий вид с северо-востока

4

Род Ринченоев А.И. 1983г.



Вологодская обл.

5

г. Вологда

ул. Герцена 19.36

Дом Сушкинова, 1868г.

Крыльцо с балконом,

Род Ринченкова А.И. 1983г.



Вологодская обл.

6

г. Вологда

ул. Герцена, д. 36

Дом Сидникова, 1868г.

Одно 175. Соковой заем
северного фасада.

Резь Румянова А.И., 1985г.



8N
14

75







Березинский 1865 (10)

1. Березин

Уд. Тарасов 1865

Два Березин 1865

"Зеркало" 1865

Горо Березин 1865



Вологодская обл.

г. Вологда

ул. Герцена, д. 36

Дом Ситникова, 1868г.

Тройное окно 2.20 м., восточный фасад

11

Резо Ринченкова А.И. 1985г.



Вологодская обл.

г. Вологда

12

ул. Герцена, д. 36

Дом Ситникова, 1868г.

Основание ушова к ксеном.

Род Ринченкова А.И., 1983г.



Вологодская обл.

г. Вологда

ул. Герцена, д. 36

Дом Ситникова. 1868 г.

13

Окно 2^{го} эт., восточный фасад

Резь Ринченкова А.И. 1985 г.



Вологодская обл.

(14)

г. Вологда

ул. Герцена, д. 26

Дом Ситникова, 1868г.

Издание Билкова.

+ Род Ринченоев А.И. 1983г.



Вологодская обл.

15

г. Вологда

ул. Герцена, д. 36

Дом Сидникова. 1868 г.

парадная лестница, вид со 2^{го} эт.

Роль Ринченкова А. И. 1983 г.



Вологодская обл.

16

г. Вологда

ул. Герцена, д. 36

Дом Ситникова, 1868г.

Кель в северо-запад. комнате
1-го этажа.

Резьб. Ринченкова А.И. 1983г.



Вологодская обл.

(17)

г. Вологда

ул. Герцена, д. 36

Дом Ситникова, 1868г.

Внутренняя зверь.

Рот Рихардс А.В. 1985г.



Вологодская обл.
г. Вологда

18

ул. Горького, д. 36
Дом Ситникова, 1868г.

Нерв в центральной комнате
2-го этажа - по вертикали вверх

Род Ринченлова А.И. 1985г.



Вологодская обл.

г. Вологда

ул. Тургеневская 36.

Дача Смирнова. 1980,

порт в северной комнате

2-го этажа.

(15)

Рез. Румянцева А.И. 1980,



Вологодская обл.

19

г. Вологда

ул. Герцена, д. 36

Дом Сидникова, 1868

Кель в сев.-вост, комнате 2 эт.

Редо Ринашова А.И., 1983г.