

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (НЕДВИЖИМЫЕ)

Р С Ф С Р

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР
Госинспекция по охране памятников истории и культуры
наименование республиканского органа охраны памятников

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Жилой дом

памятник археоло- гии	памятник истории	памятник архитек- туры	памятник монумент. иск-ва
-----------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым свя-
зано возникновение памятника - для памятников истории)
дом построен в 1868 году

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА г.Вологда, ул.Герцена, д.38
(АССР, край, область, район, автоном

ная обл., национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач.наз- начению	культур- но-прос- ветит	туристе ко-экс- курсион.	лечебно- оздоро- вительн.	жилые поме- щения	хозяйст- венное исполь-	не ис- пользу- ется
	музей		бол.н.		учреж- дение	
	библиот		санат.		торгов.	
+	клуб		д/отд.		промышл	
					склад	

Приложение:

Фото общего вида	3
Фото фрагментов	5
Генплан	-
Обмеры: план	2
фасад	-
разрез	-
Схематический план	-
охранной зоны	-

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- а) для памятников археологии
 - для памятников истории
 - для памятников архитектуры и монументального искусства
- история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
 - история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
 - автор, строитель, заказчик, история создания

По данным ГАВО дом сначала принадлежал купцу Панову Г.С.
По данным БТИ г.Вологды дом построен в 1868 году.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Утрачено декоративное оформление крылец перед входом в дом.
Частично утрачено декоративное оформление главного фасада. Несколько изменена планировка здания. Часть окон зашито. Роспись на потолке закрашена масляной краской. Живопись на стенах закрыта обоями.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

УП. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- а) для памятников археологии — характер культурного слоя, важнейшие находки
- для памятников истории — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
- для памятников архитектуры — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты,
- для памятников монумент. иск-ва — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Двухэтажный, сложный в плане, с двумя пристройками, деревянный, рубленный, обшитый тесом дом.

Расположен среди деревянной традиционной для г. Вологды малоэтажной застройки и современными пятиэтажными домами по ул. Герцена.

Имеет три входа, два из которых находятся на главном юго-восточном фасаде. Планировка первого и второго этажей почти аналогичны. Главный восточный и северный фасады здания богато оформлены уникальной по своему исполнению и рисунку объемной резьбой. Ею украшены наличники окон. Этажи разделены межэтажными карнизами. В восточной части здания расположен традиционный для г. Вологды балкон с навесом. Навес украшен резьбой. Ограждение балкона с металлической решеткой. Остальные фасады здания оформлены очень лаконично. Здание венчается карнизом с большим выносом. Крыша дома железная.

В интерьере сохранились расписанные потолки с тянутым карнизом, кафельные печи "голландские", живопись на стенах, первоначальные дверные полотна, медные приборы, оконные переплеты. Перила лестниц украшены точеным балясником. Основные габариты дома 15 x 13 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

Дом является очень интересным образцом гражданской архитектуры середины XIX века г. Вологды. Особый интерес представляет уникальная резьба, украшающая фасады здания и живопись в интерьерах.

УШ. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

ВОГА № 475, оп. I, е. х. I 667, кор. 94

БТИ г. Вологды, дело 8Г7

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ		хорошее	! среднее	! плохое	! аварийное
характеристика общего состояния:		!	!	!	!
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций стен покрытий потолков пола декора фасадов интерьеров	+			
в интерьере:	живописи скульптуры прик. иск-ва				
для памятников монументального искусства	цоколя постаментов скульптуры грунта красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная ! республ. ! местная ! не состоит
! ! ! +

б) дата и № документа о принятии под охрану _____

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий факт)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование принадлежит
ГЖУ, используется под жилье

д) дата и № охранного документа _____

Дата составления паспорта
 " 22 " ноября 1974 г.

Составитель арх. Наседкин Э.Э.
 Ю Иванова А.П.
 (ф.и.о., должность или профессия)

Мир
 подпись

Инспектор по охране памятников

УКВО


Миров А.А.

 подпись



Г. ВОЛОГДА.
УЛ. ГЕРЦЕНА Д. 38
I этаж

ЖИЛОЙ ДОМ, ПОСТРОЕН В 1868 Г




0 10 м.

НАСЕДКИН Э. ИВАНОВА А. 1974 Г.

Г. ВОЛОГДА.
УЛ. ГЕРЦЕНА Д 38
2 ЭТАЖ

ЖИЛОЙ ДОМ. ПОСТРОЕН В 1868 Г




0 10 м.

НАСЕДКИН Э. ИВАНОВА А. 1974 г.

Бзак

г. ВОЛОГДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ.
ул. ГЕРЦЕНА, № 78, 1ЭМ.

ЖИЛОЙ ДОМ, ПОСТРОЕН В 1868 Г.



лестница с
балконом

2

КАЗЮМИН И РЯБОВ. 1972 г.

bygone

иногда насчет
погребов записки охоты.

дверь замочена

дере паучикугоу... Записки
гиселера
потомок Карлунт мунимей
расскази похот мунимей ерде.

Скобленка мелкая отрядная

КАЗЮМИН И РЯБОВ. 1972 г.



г. Вонорга
ул. Терзена д. 38

Общественный

Город Н. Рогова 1972 г.

2

г. Вонорга

ул. Терзена д. 38.

Вид с воздуха

Город Н. Рогова 1972 г.



г. Белогора

ул. Терзена д. 38.

Канарка громова.

фото Н. Розова 1972 г.

г. Белогора

ул. Терзена д. 38.

Дверь

фото Н. Розова 1972 г.



г. Вологда.

ул. Терзена д. 38.

Орна

фото Н. Рзова 1972г.

г. Вологда

ул. Терзена д. 38.

Орна

фото Н. Рзова 1972г.



г. Барыга

ул. Теркина г. 38

Виктор Вуф

Город Н. Рыба 1942 г.



г. Банора

ул. Терзена д. 38.

Орна.

фото Н. Попова 1972 г.