

9/49
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР • ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвижимые 2.5.3.2.-1.14.08
РФСР Государственная инспекция по охране памятников

СООЗНАЯ РЕСПУБЛИКА

Адрес Вологодская обл. г. Вологда, ул. Ленинградская, 6.

(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Дом, где жил П.В. Засодимский.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		+	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

ПОСТРОЕН ВСЕР. XIX в. в 1868-1869 г жил П.В. Засодимский.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельное	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
+						

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местный	
		+			

Дата составления карточки

« ноябрь 1977 г.

М. П.

Составитель

Архитектор А.И. Езонов

(ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

В.Л. Карпова.

(ф.и. о., подпись)

293

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Дом построен в середине XIX века, В 1868 - 1869 годах в нем жил русский писатель - демократ, народник П.В. Засодимский (1843 - 1912). Родился в г. Великий Устюг, учился в Вологодской гимназии. Литературную деятельность начал в 1867 году, писал о тяжелой жизни крестьян на Севере. Особенно известны его произведения "Хроника села Смурина", "Темные силы". Дом пере строился в течение XIX века, планировка не сохранилась, фасады в стиле ампира очень выразительны. Дом 2-х этажный, рубленый из бревен под обшивкой из теса, с резными деталями по главному фасаду и в наличниках. При доме сохранился деревянный каретник . Дом расположен в охранной зоне.