

Приложение
к приказу Министра культуры СССР
от 27 III 72г. № 153 3-2-1-14-8/
индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (НЕДВИЖИМЫЕ)
РСФСР

СЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР
Госинспекция по охране памятников истории и культуры
наименование республиканского органа охраны памятников

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

Жилой дом

памятник археоло- гии	памятник истории	памятник архитек- туры	памятник монумент. иск-ва
-----------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым свя-
зано возникновение памятника - для памятников истории)
дом построен в 1893 году

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА г. Вологда, ул. Богровского, д. 1
(АССР, край, область, район, автоном

ная обл., национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. наз- начению	культур- но-прос- ветит	туристе ко-экс- курсион.	лечебно- оздoro- вительн	жилие поме- щения	хозяйст- венное	не ис- пользу- ется
	музей		больн.		учреж- дение	
	библиот		санат.		торгов.	
+	клуб		д/отд.		промышл	
					склад	

Приложение:

Фото общего вида - 3
Фото фрагментов - 2
Генплан -
Обмеры: план - 3
 фасад -
 разрез -
Схематический план
охранной зоны -

I. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|--|---|
| | { для памятников
археологии | - история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| а) | { для памятников
истории | - история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | { для памятников
архитектуры и монументального иск-ва | - автор, строитель, заказчик, история создания |

По данным ГАВО дом принадлежал Сретенской церкви и приобретен ею у чиновницы Милославовой Ларисы Давыдовны.
По данным БТИ г.Вологды дом построен в 1893 году.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника

Частично утрачены балясины ограждения лоджии и балкона.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

УП. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- а) для памятников археологии — характер культурного слоя, важнейшие находки
- для памятников истории — характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
- для памятников архитектуры — основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты,
- для памятников монумент. иск-ва — основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Двухэтажный с мезонином, сложный в плане, с двумя пристройками, деревянный, рубленый, ошитый тесом дом.

Расположен по улице Богровского среди традиционной для г. Вологды малоэтажной застройки.

Имеет четыре входа, расположенных в пристройках. Два из них находятся на северном фасаде. Пристройки имеют своеобразную форму со скошенными углами на втором этаже, где расположены полуциркульные окна. Планировка первого и второго этажей аналогична. Мезонин имеет балкон и сообщается со вторым этажом внутренней лестницей. Потолки второго этажа здания более высокие, чем на первом этаже. На втором этаже находится лоджия прямоугольной формы. Ее украшает ограждение из точеных балясин с двумя резными столбами. Хорошо вписывается в общую композицию дома балкон мезонина. Резные балясины ограждения и резные столбы придают ему богатый вид. Балкон перекрывает фронтон, украшенный резьбой. По всему периметру дома проходит междуэтажный карниз.

В интерьере сохранились печи "голландские", первоначальные оконные переплеты, бронзовые приборы. Перила лестницы украшены точеным балясником. Кровля дома железная.

Габариты дома 18 x 15 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

Дом является интересным образцом гражданской архитектуры конца XIX века г. Вологды. Особый интерес своеобразно решенная представляют лоджия и балкон дома.

УШ. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

ВОГА ф 475, оп. 1, е. х. 1668, кор. 94

БТИ г. Вологды, дело 171

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

хорошее ! среднее ! плохое ! аварийное

для памятников культурного слоя
археологии важнейших находок

для памятников конструкций
архитектуры и стен
истории покрытий
потолков
пола

в интерьере: декора фасадов
интерьеров
живописи
скульптуры
прик. иск-ва

для памятников цоколя
монументального постамент
искусства скульптуры
грунта
красочного слоя

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная ! республ. ! местная ! не состоит
! ! ! +

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий факт)

Не установлены

г) балансовая принадлежность и конкретное использование принадлежит
ГЖУ, используется под жилье

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта
" " 197 г.

Составитель арх. Наседкин Э.Э.
Иванова А.П.
(ф.и.о., должность или профессия)

подпись

Инспектор по охране памятников

УКВО


Миров А.А.

подпись




Г. ВОЛОГДА
УЛ. БОГРОВСКОГО Д 1
1 ЭТАЖ

ЖИЛОЙ ДОМ. ПОСТРОЕН В 1893 Г.



Г. ВОЛОГДА
УЛ. БОГРОВСКОГО Д 1
2 ЭТАЖ


ЖИЛОЙ ДОМ. ПОСТРОЕН В 1893 Г.



0 10 м

Г. ВОЛОГДА
УЛ. БОГРОВСКОГО Д1
3 этаж.

ЖИЛОЙ ДОМ. ПОСТРОЕН В 1893 г.



0 10 м.



г. Вологда

ул. Карповская г. 1.

Фасад.

фото Н. Розова 1972г.



г. Банора

ул. Баровская г. 1.

Олеум bug.

Ромо Н. Рогова 1972.

г. Банора

ул. Баровская г. 1.

Олеум bug.

Ромо Н. Рогова 1972.



г. Бонорга

ул. Барновская д. 1.

Обычный буг.

по м. Н. Позова 1972г.

г. Бонорга

ул. Барновская д. 1.

Буг с бор.

по м. Н. Позова 1972г.



г. Вологда

Ул. Ткаровская д. 1.

фрагмент фасада.

рентг. Н. Розова 1972 г.