

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР

(недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры. Главное Управление по охране памятников истории и
(наименование республиканского органа охраны памятников) культуры

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Дом ПоповаII. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

1882 год.IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Вологодская область, город Вологда,
улица Октябрьская 43-а
(АССР, край, область, район, автономная обл.,

национальный округ, населенный пункт, пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. назна- чению	культурно- просветит.	туристско- экскурсион.	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.	+	учреждение торгов. промышл. склад	

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Фото общего вида — 4
 Фото фрагментов — 7
 Генплан —
 Обмеры: план — 2
 фасад —
 разрез —
 Схематический план — 3
 охранной зоны —
 Вкладыши — I стр.

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального иск-ва	— автор, строитель, заказчик, история создания.

По материалам БТИ дом был построен в 1882 году купцом Поповым. Из рассказов местных жителей, жильцов, стало известно, что в начале XX века дом был продан купцу Сазонову. Натурные обследования и архитектурно-декоративная обработка фасадов дома не противоречат приводимой выше дате.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

В 1940-х годах разобрана терраса, примыкавшая к северному фасаду, поздними перегородками искажена первоначальная планировка интерьеров, заложены некоторые старые и прорублены новые дверные проемы, заложено несколько окон, поврежден резной декор наличников, переложены некоторые печи, утрачено уб-

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации) ранство интерьеров.

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
	для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
	для памятников архитектуры	— основные особенности планированной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
	для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Деревянный одноэтажный дом с мезонином расположен в глубине квартала, торцовым, северным фасадом обращен к Октябрьской улице. Здание рублено "в обло" с остатком, сруб поставлен на кирпичный цоколь /размер кирпича 25х12х6 см., кладка — верста, раствор известковый, шов валиком/, фасады обшиты профилированными досками. Прямоугольный план дома, вытянутый с севера на юг, усложнен с западного фасада двумя небольшими прямоугольными в плане сенями, а с северного фасада — террасой /утрачена/. Объемно-пространственная композиция здания с развитым мезонином близка по типу к особнякам первой четверти XIX века, декоративное убранство фасадов выполнено в характерных для второй половины XIX века формах эклектики. Основной декор сосредоточен на убранстве наличников окон и парадного крыльца. Прямоугольные окна украшены пропиленной резьбой и завершены лучковыми фронтонами с резным навершием. Завершение наличников окон мезонина — щипцовое. В резьбе преобладает растительный орнамент. В центре северного фасада, к которому примыкала терраса, расположена дверь, а по бокам спаренные окна. Характер наличников здесь несколько иной. Интересен деревянный козырек над входом, лучковый фронтон которого украшает резная композиция в виде двух стилизованных, огнедышащих львов. Торцовые фасады завершены фронтонами. Верхние части стен

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

/Смотри вкладыш № I/

Выстроенный во второй половине XIX века дом, является интересным примером деревянной купеческой застройки в Вологде. В памятнике сочетается объемно-пространственная композиция дворянских особняков первой половины XIX

/Смотри вкладыш № I/

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Вологодское межгородское БТИ, инв. № 6648

Обмерные и схематические планы, негативы и фотографии, кроки, хранятся в Вологодском областном Управлении культуры.

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

для памятников археологии культурного слоя
важнейших находок

для памятников архитектуры и истории

конструкций
стен
покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере:

живописи
скульптуры
прикл. иск-ва

для памятников монументального искусства

цоколя
постаментов
скульптуры
грунта
красочного слоя

хорошее	среднее	плохое	аварийное
+			
+	+		
+	+		
+	+		

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная	республ.	местная	не состоит
	+		

б) дата и № документа о принятии под охрану Постановление Совета Министров РСФСР
от 4.12.1974 года, № 624.

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)

Границы охранной зоны памятника не установлены.

ЦНИИЭП градостроительства разработал в 1975 году проект "Определение влияния памятников архитектуры на этажность и характер застройки центральной части Вологды", руководитель темы Регаме.

Проект согласован с Государственной инспекцией по охране памятников истории и культуры МК РСФСР, согласование б/д

г) балансовая принадлежность и конкретное использование используется под жилые помещения

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель искусствовед Финогенов А.И.

(ф., и., о., должность или профессия)

(подпись)

Инспектор по охране памятников

М. П.

(подпись)

Вкладыш № I

к паспорту "Дом Попова", Вологодская область, город
Вологда, улица Октябрьская 43-а.


УП-а продолжение: в первом этаже и мезонине трактованы как антаблемент и отделены от плоскости стены профилированной тягой. Верхняя часть антаблементов украшена фризом, выполнен^{ны} в технике пропиленной резьбы. Наличники окон и антаблемент сохранили следы покраски. Вынос кровли украшен подзором. Кровля здания стропильной конструкции, одноэтажных частей — двухскатная, мезонин — четырехскатная, по обрешетке покрыта железом.

Внутри стены и потолки оштукатурены и оклеены обоями, в некоторых помещениях покрашены. Перекрытия плоские. Первый этаж разделен узким поперечным коридором на две половины. В северной части находились парадные комнаты. Обширный зал, имевший выход на террасу, сообщался с гостиной и столовой. В этих комнатах сохранились угловые печи. Южная часть, разделена на четыре небольшие сообщающиеся между собой комнаты, которые использовались под жилые помещения, и кухню. В коридоре расположена деревянная одномаршевая лестница с массивными точеными балясинами, ведущая в мезонин. Продольная и поперечная стены делили мезонин на четыре комнаты. Три из них служили жилыми, четвертая — прихожей. В двух комнатах с северной стороны сохранились угловые печи. Интересно ограждение лестницы в прихожей, выполненное в стиле модерн. Из сохранившегося убранства интерьеров нужно отметить фрагменты цельнотянутых штукатурных карнизов, в комнатах первого этажа. Полы сложены из широких деревянных плах и выкрашены масляной краской.

УП-б продолжение: века с эклектичным декором фасадов.

Вологодская область
г. Вологда, Октябрьская ул., д. 43^А
Дом Попова. 1882 год.
План 1-го этажа

↓
С



0 10м


Условные
обозначения:

- Сруб 1882 г.
- Перегородки 1950-х гг.
- Не сохранившиеся
части здания

Обмерили: Финногенов А.И.
Антипова Е.А.
Выполнила: Антипова Е.А.
1983 г.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Вологда, Октябрьская ул., д. 43^А
Дом Попова. 1882 год.
План мезонина

↓
С




0 10 м

2

Обмерили: Финногенов А. И.
Антипова Е. А.
Выполнила: Антипова Е. А.
1983 г.

ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
г. Вологда, Октябрьская ул., д. 43А
Дом Попова. 1882 год.
План мезонина

↓
С



0 10 м

2

Обмерили: Финогенов А. И.
Антипова Е. А.
Выполнила: Антипова Е. А.
1983 г.


ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Вологда, Октябрьская ул., д. 43^а

Дом Попова, 1882 г.

Схема кровли.

↓
С



0 10м

Обмерили: Финогенов А.И.

Аншипова Е.А.

Выполнила: Аншипова Е.А.

1983 г.


Вологодская область

г. Вологда, ул. Октябрьская, д. 43^а

Дом Попова. 1882 г.

План мезонина

Схема фотофиксации



Обмерили: Финогенов А.И.

Антипова Е.А.

Выполнила: Антипова Е.А.

1983 г.



Вологодская обл., г. Вологда,
ул. Октябрьская 43-а
Дом Погова 1882 г.
Западный фасад.

(1)

Фото Ринотенора А.Ч. 1983 г.



Вологодская обл., г. Вологда
Октябрьская ул., 43-а
Дом Попова, 1882г.
Южный фасад,

2

Рот Ринченowa А.И., 1983г.



Вологодская обл., г. Вологда
ул. Октябрьская, 43-а
Дом Павлова, 1882г.
Обучил в/з с юн. воеводами

3

Род Павловых А.И. 1883г.



Вологодская обл., г. Вологда,
ул. Октябрьская 43-а.
Дом Попова 1882 г.
Восточный фасад.

(4)

Дом Дикотенкова 4.4. 1883.



Вологодская обл., г. Вологда

Октябрьская ул., 43-а

(5)

Дом Попова, 1882 г.

Окно 1-го этажа /западный фасад/

Род. Ринченоев А.И., 1983 г.



Вологодская обл., г. Вологда
ул. Ошарьевская, 43-а
Дом Новова, 1882 г.

6

Дверь на Террасу /северный фасад/

Род Рунцова А. И. 1883 г.



Вологодская обл., г. Вологда
ул. Октябрьская, 43-а
Дом Павлова, 1882 г.
Кресты козирьки.

4

Род Румянова А.И., 1883 г.



Вологодская обл., г. Вологда
ул. Октябрьская, 43-а
Дом Копова, 1882г.
Байденко.

8

Роса Румянова А.И. 1883г.



Вологодская обл. г. Вологда
ул. Октябрьская, 43-а
Дом Кисова, 1882 г.
Ограждение лестницы.

9

Резо Риндзенова А.И. 1983 г.



Вологодская губерния, г. Вологда,
Ул. Острофская 43а
Дом Волода, 1882 г.

(40)

Общий вид с северо-востока

Фото Финовиной А.В. 1985 г.



Вологодская обл., г. Вологда,
ул. Октябрьская д. 43-а.

(11)

Дом Попова 1882 г.

Кострица в изгороди.

Фото Сукогана А.А. 1952 г.