

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.2. - I.I.
 СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Гос. инспекция по охране памятников Мин. кул.
 Адрес г. Вологда, ул. Добролюбова, 4 (наименование республиканского органа охраны)
 (АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

ЖИЛОЙ ДОМ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

К. XIX-н. XX вв.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
X				X		

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	X		
союзная	республ.	местная	не состоит
			X

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	X

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
X	X	X	

место хранения документов

Дата составления карточки

XII 197 **6** г.

М. П.

Составитель

Наседкин Э.Э. Яковлев И.В.
(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план

Краткое описание

Дом деревянный, двухэтажный. Конструкция-венчатая, с перевязкой "в лапу" обшивкой тесом. Перекрытия деревянные балочные. Кровля вальмовая на деревянных стропилах. Основная часть построена Г-образная в плане, с примыкающей к западному фасаду лестничной клеткой. Уличный фасад с двухярусным крыльцом, балконом богато орнаментирован деревянными украшениями и резьбой. Здание завершается развитым карнизом значительного выноса с резными фризом и дзорами.

До приспособления дома под коммунальные квартиры каждый его этаж являлся самостоятельной жилой секцией с отдельными выходами на улицу и во двор.