

Приложение № I
к приказу Министра культуры СССР
от 27.III.72 г. № 1533-2 1-14-8
индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (НЕДВИЖИМЫЕ)

Р С Ф С Р

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР
Госинспекция по охране памятников истории и культуры
наименование республиканского органа охраны памятников

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА	ЖИЛОЙ ДОМ						
	памятник археоло- гии	памятник истории	памятник архитек- туры	памятник монумент. иск-ва			
II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ	2						
III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым свя- зано возникновение памятника - для памятников истории)	построен в 1911 году						
IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА	г. Вологда Комсомольская д. 21 (АССР, край, область; район, автоном- ная обл., национальный округ; населенный пункт; пути под"езда)						
V. ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	по перво- нач. наз- начению	культу- рно-прос- ветит.	туристс- ко-экс- курсион.	лечебно- оздоров- вительн.	жилые- поме- щения	хозяйст- венное	не ис- пользу- ется
	+	музей библ. клуб		больн. санат. д/отд.		учреж- дение торгов. промышл. склад	

Приложение: Фото общего вида - 2
Фото фрагментов - 3
Генплан
Обмеры: план - 2
 фасад -
 разрез -
Схематический план
охранной зоны -

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|--|---|
| | } для памятников археологии | - история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| а) | } для памятников истории | - история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | } для памятников архитектуры и монументального искусства | - автор, строитель, заказчик, история создания |

По данным БТИ г. Вологда дом построен в 1911 году. В настоящее время находится во владении Лымина.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника,

В очень незначительной степени повреждена обшивка и декоративная резьба.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились.

УП. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- | | |
|--|---|
| } для памятников
} археологии
} для памятников
} истории
а) } для памятников
} архитектуры
}
} для памятников
} монумент.иск-ва
} | - характер культурного слоя, важнейшие находки,
- характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
- основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты,
- основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер. |
|--|---|

Двухэтажный, прямоугольный в плане, деревянный, рубленый, обшитый тесом дом. Находится в окружении традиционной для г. Вологда малоэтажной застройки, поставлен с небольшим отступом от красной линии. Перед домом имеется большой палисадник.

Входы в дом расположены в центре северного и южного фасадов. С южного фасада - три входа: два из них ведут на второй этаж, один на первый. Они объединены одним крыльцом.

С северного фасада - четыре входа. Два входа на первый и два - на второй этаж.

Четыре лестницы, расположенные в центральной части дома делят его на две равные половины, каждая из которых состоит из четырех жилых помещений, объединенных коридорами, и нескольких хозяйственных помещений.

Планировка западной и восточной частей дома совершенно аналогичны.

Второй этаж по своей планировке полностью повторяет первый.

Фасады дома решены очень лаконично. В центре главного южного фасада над входами находится открытый балкон, украшенный двумя арками на резных стойках. Балкон завершается очень массивным карнизом и, находящимся под ним шишковым фронтоном с окном в тимпане. Такой же массивный карниз завершает и другие фасады здания. Кровля дома железная.

В интерьере дома сохранились угловые "голландские печи" сложной формы с развитыми карнизами, потолки с лепными профилями, медные приборы, оконные переплеты старинного образца. Габариты дома 17,2 x 12,3 м

- б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника

В очень незначительной степени повреждена обшивка и декоративная резьба

УШ. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

ВОГА ф 475, оп. 1, е. х. 1668, кор. 94

БТИ г. Вологды, дело 2662

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

хорошее ! среднее ! плохое ! аварийное

для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
------------------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

для памятников архитектуры и истории	конструкций	+			
	стен	+			
	покрытий	+			
	потолков	+			
	пола				

в интерьере:	декора фасадов	+	+		
	интерьеров				
	живописи		+		

для памятников монументального искусства	скульптуры				
	прик. иск-ва				
	поколя				
	постаumenta				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная !	республ. !	местная !	не состоит
			+

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий факт)

Не имеет

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

Собственность Лымина. жилой дом

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта
" 20 " октября 1974 г.

Составитель арх. Наседкин Э.Э.

(Ф.И.О., должность или профессия)

Иванова А.П.

подпись

Инспектор по охране памятников УКВО


Миров А.А.

подпись



Г. ВОЛОГДА .
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ Д 21
1 ЭТАЖ


ЖИЛОЙ ДОМ. ПОСТРОЕН В 1911 г.



0 10 м.

Г. ВОЛОГДА.
УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ Д21
2 ЭТАН

ЖИЛОЙ ДОМ, ПОСТРОЕН В 1911 г.



0 10 м