

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР недвижимые 3-2 I-14

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Госинспекция по охране памятников индекс

Адрес г. Вологда, ул. Ленина, 9 Наименование республиканского органа охраны
(АССР, край, область, район, автономная обл., национальный округ, населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Жилой дом

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		2	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

XIX в.						
по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельное	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
				+	+	

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		
союзная	республ.	местная	не состоит
			+

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
+	+	+	

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив, НИИ
союзный	республикан.	местный	республикан.	местный	
		+			

Дата составления карточки

« 10 октябрь 1975 г.
М. П.

Составитель Ширнова С.Г., архитектор Инспектор по охране памятников
(ф.и.о., должность или профессия, подпись)

(ф.и.о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Трехэтажный кирпичный дом. Крыша железная двускатная. На боковых фасадах кирпичные фронтоны. Торцевым фасадом выходит на ул. Ленина.

Прямоугольный в плане. В первом и втором этажах делится на равные помещения, вытянутые вдоль боковых фасадов. Со стороны улицы располагаются два входа в нижний этаж, используемый под магазин. Вход в верхние этажи осуществляется по каменной лестнице, расположенной в пристройке.

Главный фасад в первом этаже оштукатурен, в верхних — известковая обмазка. Декор кирпичный, простой по формам.