

~~Приложение~~
к приказу Министра культуры СССР
от 27 III 72г. № 153 III-2 I-14-8
индекс

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (НЕДВИЖИМЫЕ)

Р С Ф С Р

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Госинспекция по охране памятников истории и культуры

наименование республиканского органа охраны памятников

П А С П О Р Т

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА

ЖИЛОЙ ДОМ

памятник археоло- гии	памятник истории	памятник архитек- туры	памятник монумент. иск-ва
-----------------------------	---------------------	------------------------------	---------------------------------

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

2

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым свя-
зано возникновение памятника - для памятников истории)
середина XIX века

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА

г. Вологда ул. Герцена д. 7
(АССР, край, область, район, автоном

ная обл., национальный округ, населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- нач. наз- начению	культур- но-прос- ветит	туристе ко-экс- курсион.	лечебно- оздоро- вительн	жилые поме- щения	хозяйст- венное устрой- ство	не ис- пользу- ется
музей			бол.н.		учреж- дение	
библиот			санат.		торгов.	
клуб			д/отд.		промышл	
					склад	

снесен

Приложение:

Фото общего вида	2
Фото фрагментов	2
Генплан	-
Обмеры: план	2
фасад	-
разрез	-
Схематический план	-
охранной зоны	-

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

- | | | |
|----|--|---|
| | } для памятников археологии | - история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций. |
| а) | } для памятников истории | - история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника. |
| | } для памятников архитектуры и монументального искусства | - автор, строитель, заказчик, история создания |

Дом снесен в 1973г.

Не имеется

- б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника,

Дом снесен в 1973 году. Декоративное убранство главного фасада относилось к более позднему времени, чем постройка дома.

- в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Не проводились

УП. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

- | | | |
|----|--|--|
| а/ | для памятников
археологии
для памятников
истории
для памятников
архитектуры

для памятников
монумент. иск-ва | - характер культурного слоя, важнейшие на-
ходки
- характеристика памятника, наличие, текст и
время установления мемориальной доски
- основные особенности планировочной, ком-
позиционно-пространственной структуры и
конструкций; характер декора фасадов и
интерьеров; наличие живописи, скульптуры,
прикладного искусства; строительный мате-
риал, основные габариты
- основные особенности композиционного и ко-
лористического решения; тексты, материал,
техника, размер |
|----|--|--|

Двухэтажный, деревянный, обшитый тесом, прямоугольный в плане, с небольшой пристройкой дом.

Имел три входа. Над входами в пристройке, на втором этаже находил-
ся небольшой балкон, открытый. Первый вход расположен на южном фасаде
и ведет только во второй этаж. На северном фасаде в пристройке находят-
ся еще два входа: один из них ведет на первый, другой на второй этаж.

Первый этаж состоит из ряда помещений, объединенных одним коридо-
ром, проходящим в средней части здания, второй этаж по своей планировке
почти повторяет первый.

Оконные проемы главного фасада оформлены наличниками более позд-
него происхождения. На втором этаже находится широкое трехчастное окно,
декорированное богатым резным наличником, над ним располагается слегка
приподнятый щипцовый фронтон. На остальных фасадах окна оформлены прост-
ыми наличниками. Над всеми фасадами проходит массивный карниз со зна-
чительным выносом.

В доме как на первом, так и на втором этажах имелись "голландские"
печи позднего происхождения. Сохранились первоначальные дверные полот-
на и лестничные точеные балясины. Крыт дом железом.

Габариты дома 18 х 10,8 м.

б/ общая оценка общественной, научно-исторической и художественной
значимости памятника

Является характерным образцом обывательских жилых домов
г. Вологды

УШ. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ
МАТЕРИАЛ

В УКВО имеется четыре фотографии дома

ВОГА ф 475, оп. I, е. х. I667, кор. 94. БТИ г. Вологды, дело 785

IX. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

характеристика общего состояния:

хорошее ! среднее ! плохое ! аварийное

для памятников культурного слоя
археологии важнейших находок

для памятников конструкций
архитектуры и стен
истории покрытий
потолков
пола
декора фасадов
интерьеров

в интерьере: живописи
скульптуры
прик. иск-ва

для памятников цоколя
монументального постамента
искусства скульптуры
грунта
красочного слоя

+

+

+

+

+

+

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны

союзная ! республ. ! местная ! не состоит

!

!

!

б) дата и № документа о принятии под охрану

в) границы охранной зоны и зоны регулировки застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий факт)

Не имеется

г) балансовая принадлежность и конкретное использование

снесен

д) дата и № охранного документа

Дата составления паспорта

Составитель арх. Наседкин Э.Э.

" 10 сентября 1974 г.

Наседкин Э.Э. *архитектор*
(ф.в.о., должность или профессия)

подпись


Инспектор по охране памятников УКВО

Миров А.А.

подпись




г. Вологда
ул. Герцена, 7, жилой дом, 1 эт.
построен в 1840 г.



0 10 м

г. ВОЛОГДА
ул. ГЕРЦЕНА, 7, шилой дом, 2 эт.
ПОСТРОЕН В 1840 г.




0 10 м

Криво


г. ВОЛОГАДА, ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ.
УЛ. ГЕРЦЕНА, № 7, 1ЭП.

ЖИЛОЙ ДОМ, КОНЕЦ 19 ВЕК.



КАЗЮШИН и РЯБОВ, 1972 ГОД.

ЖИЛОЙ ДОМ. КОНЕЦ 19 в.



0 10 м



г. Вольга

ул. Терцера д. 7

Общественный дом

Проект Н. Розова 1972 г.

г. Вольга

ул. Терцера д. 4

Дом с баней

Проект Н. Розова 1972 г.



г. Вольга

ул. Терюна г. 7

Мзори

Город Н. Рогова 1972,

г. Вольга

ул. Терюна г. 7

ВКНО

Город Н. Рогова

1972,