

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР ● ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые) 3.4.Х-1.14.
(индекс)
СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР Гос. инспекция по охране памятников
(наименование республиканского органа охраны)
Адрес Вологодская обл., г. Вологда, набережная Ленина, 1.
(АССР, край, область; район, автономная обл.; национальный округ; населенный пункт)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА церковь Рождества Богородицы на Нижнем долу.

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. ис-ва
		4	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА 1779 г.

IV. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по перво- начальному назначению	культурно- просвети- тельсск	туристско- экскурсион- ное	лечебно- оздорови- тельн.	жилые помещения	хозяйст- венное	не исполь- зуется
	+				+	
+						

предлож. по использ.

V. ХАРАКТЕРИСТИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ

хорошее	среднее	плохое	аварийное
	+		

VI. КАТЕГОРИЯ ОХРАНЫ

союзная	республ.	местная	не состоит

наличие утвержденной охранной зоны

да	нет
	+

VII. НАЛИЧИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ

паспорт	фотографии	обмеры	реставрационные материалы
	+		

место хранения документов

органы охраны			реставрационные мастерские		музей, архив,
союзный	республикан.	местный	республикан.	местные	НИИ
		+			

Дата составления карточки
« 22 » августа 1974 г.
М. П.


Составитель ст. архитектор Венин Инспектор по охране памятников

(Ф. и. о., должность или профессия, подпись)

(Ф. и. о., подпись)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА (оборотная сторона)

Фото или схематический план



Краткое описание

Церковь Рождества Богородицы на Нижнем долу 1779 г. стоит на набережной р. Вологды и входит в групповую охранную зону центральной части города. Церковь представляет собой небольшое по объему прямоугольное в плане кирпичное здание на подклете с невысокой колокольней. Основная масса церкви двухсветная под высоким куполом с одноабсидной алтарной частью. Здание отличается скромностью декоративного оформления фасадов. Фасады основной массы расчленены пилястрами, оконные проемы находятся в углублениях, расположенных между пилястрами. Карнизы предалтарной части церкви украшены сухариками. Средняя часть колокольни, находящаяся под ярусом звона, рустована. Шпиль колокольни, барабан и главка отсутствуют. В настоящее время церковь используется ремонтно-механическими мастерскими.